RELATÓRIO DE ENSAIO № CCC/270.582/13 MASSA PRONTA PARA ASSENTAMENTO ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: DE PAULA & PERUSSOLO LTDA. - ME

Prl. Avenida Governador Manoel Ribas, s/n – Riozinho de Baixo 84550-000 – Rebouças – PR Ref.:(69.039)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) FORNECIDA PELO INTERESSADO.

"COLA PRONTA PARA ASSENTAMENTO DE BLOCOS E TIJOLOS", fornecida pela De Paula & Perussolo, 600 (seiscentos) blocos cerâmicos de vedação com dimensões declaradas (90 x 190 x 190) mm e 01 (uma) porta lisa de madeira com dimensões declaradas (700 x 2 100) mm entregues em nosso laboratório no dia 23/09/2013.

Para a realização dos ensaios foram construídas paredes de bloco cerâmico assentados com a cola pronta de produção do interessado – De Paula & Perussolo.

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S).

- 2.1 NBR 15575-4/10 Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco pavimentos Parte4: fachadas e paredes internas Resistência ao impacto de corpo-mole.
- **2.2** NBR 15575-4/10-4: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco pavimentos Parte 4: fachadas e paredes internas Resistência ao impacto de corpo-duro.
- 2.3 NBR 15575-4/10 4: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco pavimentos Parte 4: fachadas e paredes internas Verificação da capacidade de suporte de peças suspensas.
- **2.4** NBR 15575-4/10 4: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco pavimentos Parte 4: fachadas e paredes internas Ações provenientes de portas
- 2.5 NBR 15961-2/2011 Alvenaria estrutural Blocos de concreto Parte 2: Execução e Controle de obras Anexo C Determinação da resistência à tração na flexão de prismas.
- 2.6 NBR 15961-2/2011 Alvenaria estrutural Blocos de concreto Parte 2: Execução e Controle de obras Anexo A Determinação da resistência à compressão de prismas

3. RESULTADO(S) OBTIDO(S).

3.1 Resistência ao impacto de corpo-mole

Impactos Externos				Requisito da NBR 15575-4/08 para	
Energia	Deslocamento (mm)		~	paredes com função de vedação (Paredes de edifícios com mais de um	
(J)	Instantâneo	Residual	Observações	` pavimento)	
120	-	-	Nenhuma ocorrência	Não ocorrência de falhas	
180	-	-	Nenhuma ocorrência	Não ocorrência de falhas	
240	-	-	Não foi realizada leitura de deslocamento devido à ruptura dos blocos, sem alteração na interface bloco/cola.	Não ocorrência de falhas D _h ≤ 2 200/125 = 17,6 D _{hr} ≤ 2 200/625 = 3,5	
360				Não ocorrência de falhas	
480	Impacto não realizado devido às o anteriores.			Não ocorrência de ruptura	
720				Não ocorrência de ruptura	



Foto 01 - Protótipo antes do impacto



Foto 02 - Protótipo após o impacto

3.2 Resistência ao impacto de corpo-duro

3.2.1 Impacto Externo

3.2.1 111	Impacto Externo (esfera de 500 g) Requisito da					
Impacto	Impacto Energia (J) Profundidade da mossa (mm)		Observações	NBR 15575-4/08 para paredes com função de vedação		
10		-	Nenhuma ocorrência			
2 º		0,60	Mossa			
3º		-	Nenhuma ocorrência			
4 º		-	Nenhuma ocorrência	Não ocorrência de		
5º	3,75	-	Ruptura do bloco	falhas inclusive no		
6º		-	Nenhuma ocorrência	revestimento		
7º		-	Nenhuma ocorrência			
80		-	Nenhuma ocorrência			
90		-	Nenhuma ocorrência			
10°		-	Nenhuma ocorrência			
Impacto Externo (esfera de 1 000 g)						
	Impacto		a de 1 000 g)	Requisito da		
Impacto	Energia	Profundidade da mossa	a de 1 000 g) Observações	NBR 15575-4/08 para paredes com função		
		Profundidade	Observações	NBR 15575-4/08 para		
10	Energia	Profundidade da mossa	•	NBR 15575-4/08 para paredes com função		
	Energia	Profundidade da mossa	Observações	NBR 15575-4/08 para paredes com função		
10	Energia	Profundidade da mossa	Observações Nenhuma ocorrência	NBR 15575-4/08 para paredes com função		
1º 2º	Energia	Profundidade da mossa	Observações Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência	NBR 15575-4/08 para paredes com função		
1° 2° 3° 4° 5°	Energia	Profundidade da mossa	Observações Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência Ruptura do bloco	NBR 15575-4/08 para paredes com função de vedação		
1° 2° 3° 4° 5° 6°	Energia (J)	Profundidade da mossa	Observações Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência Ruptura do bloco Ruptura do bloco	NBR 15575-4/08 para paredes com função de vedação Não ocorrência de		
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°	Energia (J)	Profundidade da mossa	Observações Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência Ruptura do bloco Ruptura do bloco Ruptura do bloco	NBR 15575-4/08 para paredes com função de vedação Não ocorrência de ruptura e		
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°	Energia (J)	Profundidade da mossa	Observações Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência Ruptura do bloco	NBR 15575-4/08 para paredes com função de vedação Não ocorrência de ruptura e		
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°	Energia (J)	Profundidade da mossa (mm)	Observações Nenhuma ocorrência Nenhuma ocorrência Ruptura do bloco Ruptura do bloco	NBR 15575-4/08 para paredes com função de vedação Não ocorrência de ruptura e		



Foto 03 - Protótipo após o impacto

3.3 Verificação da capacidade de suporte de peças suspensas

Ponto	Carga (kgf)	D _h (mm)	D _r (mm)	Ocorrências	Requisito da NBR 15575-4/08 para paredes com função de vedação
Α	40				Ocorrência de fissuras toleráveis. Limitação dos
В	40	0,27	0,01	Nenhuma	$\label{eq:deslocamentos} deslocamentos\\ horizontais: \\ d_h \leq 2\ 200/62,5=35,2\\ mm\\ d_{hr} \leq 2\ 200/312,5=7,0\\ mm$



Foto 04 – Ensaio de capacidade de suporte de peças suspensas

3.4 Verificação da resistência aos esforços provenientes de ação de portas

3.4.1 Resistência ao impacto de corpo mole

Impacto	Energia (J)	Observações	
01	120	Nenhuma alteração na interface parede / porta.	
02	240	Nenhuma alteração na interface parede / porta.	



Foto 05 - Impacto de corpo mole na porta

3.4.2 Resistência ao fechamento brusco

Fechamento (nº)	Observações
1º ao 10º	Nenhuma alteração na interface parede / porta
11º a 20º	Nenhuma alteração na interface parede / porta
21º a 100º	Nenhuma alteração na interface parede / porta
101º a 150º	Nenhuma alteração na interface parede / porta

3.5 Determinação da resistência à flexão

	Amostras assentadas com a cola pronta							
СР	Comprimento Livre entre apoios (mm)	Distância entre o apoio e o ponto de aplicação de carga (mm)	Comprimento do bloco (mm)	Largura do bloco (mm)	Peso Total da Sobrecarga (kg)	Momento Máximo (N.m)	Ft (MPa)	
01	745	190	185	90	75	69,9	0,28	
02	745	190	185	90	90	83,8	0,34	
03	745	190	185	90	75	69,9	0,28	
04	745	190	185	90	95	88,5	0,35	
05	745	190	185	90	95	88,5	0,35	
06	745	190	185	90	65	60,6	0,24	
Valor médio							0,35	

Para o cálculo do momento máximo não foi considerado o peso próprio do prisma. O momento máximo foi calculado por meio da fórmula:

M = (Peso Total da Sobrecarga (N) x Distância entre o apoio e o ponto de aplicação de carga) /2 A tensão máxima (Ft) foi calculada por meio da seguinte fórmula:

Ft = (6 x Momento Máximo)/(Comprimento do Bloco x Largura do Bloco x Largura do Bloco)



Foto 06 e 07 - Ensaio de resistência a flexão

3.6 Determinação da resistência à compressão em prismas de blocos cerâmicos

3.6.1 Prisma de bloco de concreto

Amostras assentadas com a cola pronta							
CP Nº	Área Bruta (mm²)	Carga Carga (kgf) (N)		Resistência à Compressão (MPa)			
01	55 272	36 224	355 236	6,4			
02	54 600	35 947	352 520	6,5			
03	54 600	36 858	361 454	6,6			
04	55 272	37 433	367 092	6,6			
05	54 488	37 334	366 121	6,7			
06	54 349	36 898	361 846	6,7			
Resi	6,6						

3.6.2 Prisma de bloco cerâmico

Amostras assentadas com a massa pronta						
CP Nº	Área Bruta (mm²)	Resistência à Compressão (MPa)				
01	17 190	1 298	12 729	0,7		
02	16 530	1 238	12 141	0,7		
03	17 100	1 417	13 896	0,8		
04	17 654	1 595	15 642	0,9		
05	17 088	1 774	17 397	1,0		
06	16 999	1 892	18 554	1,1		
Resi	0,9					

Relatório de Ensaio nº CCC/270.582/13 Página. 8/8

4. OBSERVAÇÕES

A "COLA PRONTA" da De Paula e Perussolo não apresentou nenhum tipo de descolamento ou ruptura nos ensaios realizados. As rupturas observadas durante a realização dos ensaios ocorreram na superfície dos blocos.

5. DATA DO(S) ENSAIO(S).

Ensaios realizados em 14/10/2013, 15/10/2013 e 17/10/2013.

São Paulo, 28 de outubro de 2 013.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ORIGINAL ASSINADO POR

ANTONIO FELISBINO FILHO COORDENADOR DO LABORATÓRIO DE PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL Técnico em Edificações-CREA nº 5062178949 L.A. FALCÃO BAUER LTDA

Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

ORIGINAL ASSINADO POR

EDUARDO RUIZ FERREIRACOORDENADOR DE LABORATÓRIOS
Técnico em mecatrônica-CREA nº 5062561113

ROG